

Véhicules concernés

Les véhicules concernés par la directive 2007/38/CE sont tous les véhicules d'un poids total autorisé de plus de 3,5 t dont l'immatriculation date d'après le 1er Janvier 2000.

Exigences

La directive concerne

- les champs de vision classe IV – rétroviseurs grand angle et
- les champs de vision classe V – rétroviseurs d'accostage du coté passager.

Un champ de vision selon la directive actuelle est exigé pour les véhicules neufs.

Dispositions prises

Remplacez l'ancien verre avec un rayon de courbure de 400 mm (WR400) par un verre avec un rayon de courbure de 300 mm (WR300).

Délais

Le **31 Mars 2009** est dans toute l'Europe la date limite pour équiper les véhicules selon la nouvelle directive.

Les différents pays sont priés de faire rigoureusement respecter la directive. Il n'est donc pas exclu que le véhicule n'obtienne pas le certificat de contrôle technique ou même qu'il ne puisse continuer sa route si les verres de rétroviseur ne sont pas conformes.

WR est le sigle allemand pour „Wölbungsradius“ c'est à dire „rayon de courbure“ en français.

Allemagne

Le projet de loi en Allemagne prévoit l'application de la directive déjà à partir du **1er Octobre 2008**. Comme il est possible que le rétroviseur nécessaire au nouvel équipement ne soit pas disponible en temps voulu, on ne peut que conseiller aux propriétaires de véhicules de prévoir à temps de l'échange des verres.

Rétroviseurs grand angle – champ de vision classe IV



Rayon de courbure

ANCIEN

WR400



Rayon de courbure

NOUVEAU

WR300

Rétroviseurs d'accostage – champ de vision classe V



Rayon de courbure

ANCIEN

WR400



Rayon de courbure

NOUVEAU

WR300

Si vous avez d'autres questions à ce sujet ou si vous cherchez d'autres possibilités d'équiper votre véhicule, veuillez consulter notre site www.mekra.de.

MEKRA Lang GmbH & Co. KG
Siège social
D-90765 Fürth
Alfred-Nobel-Str. 55 - 57
Fon +49 - 911 / 9762 - 0
Fax +49 - 911 / 9762 - 120

Administration, Production
et R&D
D-91465 Ergersheim
Buchheimer Str. 4
Fon +49 - 9847 / 989 - 0
Fax +49 - 9847 / 989 - 200

MEKRA
LANG
reflecting your visions.

Directive de l'union Européenne 2007/38/EC concernant le nouvel équipement de rétroviseurs

Conforme: Rayon de courbure 300 mm



Non conforme: Rayon de courbure 400 mm



Importateur officiel en France:

EuroDynamic Sarl
102, route de Limours
ZA Domaine de St. Paul
Bâtiment 3
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél: 01.30.47.43.85
Fax: 01.30.47.45.16.

MEKRA
LANG
reflecting your visions.
www.mekra.de

Définissez à l'aide du patron le rayon de courbure du verre du rétroviseur de votre véhicule.



Si le côté avec l'inscription WR300 s'adapte sur le verre sans interstice, vous ne devez rien faire. Si par contre le côté WR400 s'adapte sans interstice sur le verre, il faut changer le verre.

pour la marque	pour le modèle	Type MEKRA	Pièce de rechange	Numéro article			Remarque
				non chauffant	chauffant		
				Côté droit	Côté gauche		
Mercedes-Benz	Atego, Axor, Actros	379	Verre	15.3791.470H	-	-	
	F/E/M/L2000, FE, ME, TG-A	394	Verre	15.3946.670H	15.3946.870H	15.3942.850H	recommandé*
	TGA	394	Verre	15.3942.650H	15.3942.850H	15.3942.850H	recommandé*
DAF	45, 55, LF...	558	Rétroviseur complet	59.5580.247H	59.5580.147H	-	
	65, 75, 85, CF...	552	Rétroviseur complet	59.5520.130H	-	-	recommandé*
	XF...		Rétroviseur complet	59.5520.230H	-	-	recommandé*
Volvo	FH, FH II, FM, FM II, FL, FL II	360	Rétroviseur complet	59.3601.178H	59.3601.188H	59.3604.178H	Plan de fixation 100mm
			Rétroviseur complet	-	-	59.3604.178H	Plan de fixation 50mm
Renault	Midlum, Premium, Kerax	558	Rétroviseur complet	59.5580.247H	59.5580.147H	-	
	Magnum	288	Rétroviseur complet	59.2880.130H	-	-	
Scania	Series-4	558	Rétroviseur complet	59.5581.100H	-	-	recommandé*
	R- / T- / P-Series	552	Rétroviseur complet	59.5520.030H	59.5520.050H	59.5520.050H	recommandé*
Iveco	Eurostar / -cargo / -tech, Eurotrakker, Stralis	463	Verre	-	-	15.4630.870H	avec fil tendeur
				-	-	15.4631.870H	avec bague en plastique

Si votre véhicule ne se trouve pas dans le tableau, veuillez consulter votre garagiste et lui demander s'il propose un nouvel équipement. Tous les rétroviseurs d'accostage WR300 satisfont aux exigences de la directive 2007/38/CE

* L'échange des anciens rétroviseurs 552 et 394 n'est pas exigé.

pour la marque	pour le modèle	Type MEKRA	Pièce de rechange	Numéro article			Remarque
				non chauffant	chauffant		
				Côté droit	Côté gauche		
Mercedes-Benz	Atego, Axor, Actros	377	Verre	-	15.3771.174H	-	
	F/E2000, FE	381	Verre	15.3811.670H	15.3811.870H	15.3811.870H	
	L/M2000, (F,M,E)	573	Tête du rétroviseur	56.5730.120H	56.5730.140H	56.5730.140H	
DAF	TG-A, TGA	393	Verre	-	15.3932.870H	-	
	45, 55, LF...	348	Tête du rétroviseur	-	61.3482.149H	-	
	65, 75, 85, CF..., XF...	386	Verre	-	15.3862.174H	-	
Volvo	FL, FL II	348	Tête du rétroviseur	-	61.3482.149H	-	
	FH, FM	371	Verre	-	15.3712.870H	-	
	FH II, FM II,	224	Verre	-	15.2241.870H	-	
Renault	Midlum, Premium, Kerax	348	Tête du rétroviseur	-	61.3482.149H	-	
	Magnum	287	Tête du rétroviseur	-	56.2870.130H	56.2870.140H	
Scania	Series-4, R- / T- / P-Series	400	Verre	-	15.4001.740H	-	
				-	15.4620.870H	-	fix. par fil métallique
Iveco	Eurostar / -cargo / -tech, Eurotrakker, Stralis	462	Verre	-	15.4621.870H	-	fix. par bague en plastique

Si votre véhicule ne se trouve pas dans le tableau, veuillez consulter votre garagiste et lui demander s'il propose un nouvel équipement. Tous les rétroviseurs grand angle avec un rayon de courbure de 300 mm satisfont aux exigences de la directive 2007/38/CE. Un échange est absolument nécessaire pour TOUS les véhicules sans exception (qui n'ont pas encore de verre WR300).